Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent:	Drøsselbjerg Strands Vandværk	Sagsnavn:	Drøsselbjerg Strands Vandværk Gruppe B parametre
	Mimersvej 21, Drøsselbjerg 4200 Slagelse	Sagsbeh.:	Troels Lund

Prøver modtaget:	02-09-2019	Analyse påbegyndt:	02-09-2019	Rapportdato:	23-09-2019
				Rapport nr.:	1936-605
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1936-605-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	LMA								
Udtaget fra dato:	02-09-2019								
kl.:	08:20								
Prøve ID	Hane afg. vv							Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Parameter					Maksimum	Enhed	Metode		
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
chlorothalonil-amidsulfonsyre	<0,01				0,010	µg/l	LC-MS 1)*	0,01	+/- 20 %

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 523 og 524 af 1. maj 2019
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 523 om kvalitetskrav til miljømålinger.
2,4+2,5-dichlorphenol angives som sum, da de ikke kan adskilles.
Min. og max.-værdier ifl. Bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Drøsselbjerg Strands Vandværk, Troels Lund, troelslund@mail.tele.dk
Drøsselbjerg Strands Vandværk, Knud, knuds.vvs@mail.dk
Kalundborg Kommune, Vand, grundvand@kalundborg.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen
Laborant